

Να αναρτηθεί στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. &  
στην ιστοσελίδα του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.  
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2025  
Α.Π. 2621  
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πληροφορίες: Ι. Βράκα  
Τηλέφωνο: 210-6597549  
Φαξ: 210-6597547  
E-mail: [procurement@bioacademy.gr](mailto:procurement@bioacademy.gr)

**ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων ερωτημάτων, στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 2305/18-09-2025 / 9ΕΨ14694Φ7-Z3Λ / 25PROC017571005 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής και λογισμικών»**

Λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2.1.3 «Παροχή Διευκρινίσεων» της υπ' αριθ. 2305/18-09-2025 / 9ΕΨ14694Φ7-Z3Λ / 25PROC017571005 διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης «προμήθειας εξοπλισμού Πληροφορικής και λογισμικών» και επί νομίμως και εγκαίρως τεθέντων ερωτημάτων/αιτημάτων διευκρινίσεων, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.

**ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:**

*Ερώτημα 1: Όσον αφορά τη διευκρίνιση «θα έχουν κοινή διαχείριση μέσα από το διαχειριστικό της cisco (FMC) το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί και να ρυθμιστεί εκ νέου σε εικονική μηχανή»: Υπάρχει ήδη εγκατεστημένος FMC ή θα δημιουργηθεί εκ νέου και θα γίνουν on board τα FW από την αρχή;*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Δεν υπάρχει εγκατεστημένος FMC στην παρούσα υλοποίηση, όπου το Firepower 1150 είναι standalone και η διαχείριση του γίνεται μέσω του FDM χωρίς την παρουσία VM.

**ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:**

*Ερώτημα 2: Όσον αφορά τη διευκρίνιση «Θα ενεργοποιηθούν όλες οι άδειες που θα προμηθευτούν μαζί με την συσκευή (Remote access VPN, IPS, URL filtering, anti-malware κλπ)»: Τι licenses είναι ενεργοποιημένα στο υφιστάμενο FW;*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένα τα Licenses για IPS, Malware Defense, URL Filtering και Cisco Secure Client για Remote Access VPN.

**ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:**

*Ερώτημα 3: Όσον αφορά τις διευκρινίσεις «Θα πρέπει να συνδεθούν εσωτερικά με το aggregation switch Huawei S6730-H48X6C» και «Θα πρέπει να συνδεθούν εξωτερικά με τον router Huawei NE40E-M2K-B»: Μπορείτε να μας αναφέρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διάταξη του δικτύου και κυρίως να διευκρινίσετε το Firewall με τι είναι συνδεδεμένο στο υφιστάμενο δίκτυο; (Router, Switces)*

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

Όσον αφορά τις δικτυακές συνδέσεις, το 1150 συνδέεται:

- από το interface Copper Gigabit Ethernet 1/1 (Outside) με τον border router Huawei NE40E-M2K-B
- από το interface Copper Gigabit Ethernet 1/2 (Inside) με το aggregation switch του εσωτερικού δικτύου Huawei S6730-H48X6C
- από το interface SFP Optical Gigabit Ethernet 1/9 (DMZ) με το aggregation switch του εσωτερικού δικτύου Huawei S6730-H48X6C
- από τα interfaces Copper Gigabit Ethernet 1/2 , 1/4, 1/5 (DMZ) με το access switch του εσωτερικού δικτύου Huawei S5731-H24P4XC

**ΕΡΩΤΗΜΑ/ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ:**

Ερώτημα 4: Όσον αφορά τη διευκρίνιση «Θα έχουν διάφορες συνδέσεις για τις DMZ με το access switch Huawei S5731-H24P4XC ή το aggregation switch Huawei S6730-H48X6C που βρίσκονται στο ίδιο rack»: Παρακαλούμε να διευκρινισθεί ποιο είναι το πλήθος των NAT rules στο υφιστάμενο FW και αν υπάρχουν παραμετροποιημένα Site-to-Site VPN, Remote Access VPN ή κάποιο Routing Protocol.

**ΑΠΑΝΤΗΣΗ**

- Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 44 NAT Rules
- Δεν υπάρχει Site-To-Site VPN
- Υπάρχει Remote Access VPN με 200 άδειες. Το authentication των χρηστών γίνεται μέσω active directory.
- Δεν υπάρχει ενεργοποιημένο κάποιο Routing Protocol. Λειτουργεί με static routes.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ  
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ**